



Potenciális szennyezőforrások területei:

	olajtartályok
	ipari zagyter
	fekális vezeték
	veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely



Rajz megnevezése: Jellemző talajvíz szennyezettség a 2005.-2010. évi monitoring adatok alapján			
Rajzszám: 13.	Dátum: 2013.03.26.	Munkaszám: 11506170088	